

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Budynek przy ul. Piramowicza 17 składa się z 2 budynków dawnego szpitala i budynku gospodarczego połączonych łącznikiem.

Budynek dawnego szpitala i budynek gospodarczy w poziomie piwnic i poddasza posiadał okna krosnowe, z pojedynczym szkleniem, dostosowanym do funkcji pomieszczeń piwnicznych i niezamieszkałych poziomów poddasza. Nie zachowało się na poziomie poddasza żadne pełne okno, a jedynie pozostałości ram. Część małych okienek zostało wymienionych na nowe z profili pcv.



Okna krosnowe nie spełniają podstawowych norm akustycznych i termicznych. Na pojedynczej szybie powstaje kondensacja powierzchniowa pary wodnej. Warunkiem dopuszczenia w ramach odstępstwa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy, do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsce pracy, poniżej poziomu terenu jest spełnienie w/w norm. Ustawiczna kondensacja pary wodnej na pojedynczej szybie powoduje wychłodzenie pomieszczeń i zagrożenie powstaniem zagrzybienia pomieszczeń, przy jednoczesnym ogrzewaniu tych pomieszczeń.

Okna kondygnacji pośrednich zostały w ramach remontu i przebudowy wymienione na nowe z profili pcv, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego na remont i przebudowę budynku.



Na poziomie piwnic zachowały się w części okna, zdeformowane po powodzi w 1997 roku i tak pozostawione. Powódź zdecydowała o zatrzymaniu wszelkich prac związanych z remontem i przebudową do dnia dzisiejszego .

W związku z tym, że pomieszczenia te będą użytkowane projektuje się wykonanie nowych okien drewnianych z wkładem termoizolacyjnym.

Łącznik który powstał w ramach remontu i przebudowy oraz budynek gospodarczy nie posiadają okien pierwotnych w poziomie parteru i piwnic.





Od strony dziedzińca zachowały się dwa okna klatki schodowej w stanie szczątkowym z widocznym profilem ślimienia i słupka. Okno boczne powiększone w stosunku do pozostałych zostało wykonane zdecydowanie później z zachowaniem podziałów.





Okno piwniczne oryginalne



Pozostałość okna wtórnego




Pozostałość okna pierwotnego z zachowanym profilem ślemienia i fragmentem słupka

Wszystkie okna wykonane zostaną jako nowe drewniane jednoramowe z odtworzeniem zachowanych profili.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEDSIONKA PRZY UL. PIRAMOWICZA 17

1. Usunąć stare powłoki malarskie przy pomocy nagrzewnicy oraz rozpuszczalników organicznych w pastach np. 3V3, Scansol itp do drewna.
2. Odgrzybić elementy drzwi zewnętrznych
3. Poddać konserwacji zamki, szyldy, uzupełnić brakujące na wzór oryginalnych
4. Uzupełnić ubytki kitami do drewna duże Balsit W+K, małe ubytki kitem Tikkurilla Colowood/ kit do drewna/
5. Wyszlifować kity i uzupełnienia do odpowiedniej formy
6. Poprawić i skorygować wypaczone elementy płycin i listew stolarki drzwiowej
7. Wymienić zbutwiałe, zniszczone i nienadające się do wyprostowania fragmenty płycin i listew stolarki



8. Uszczelnić i połączyć krawędzie styków przy pomocy elastycznych szpachlówek
9. Uzupełnić o specjalistyczne uszczelki gumowe
10. Pokryć powierzchnię drewna farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze przewidzianym w kolorystyce budynku, Zastosować lakier półmatowy.



Na stolارce drzwiowej znajdują się 2 warstwy farb pierwotna szara, zielona i jasnoszara.

Stopień zniszczenia i złuszczenia powłoki nie daje możliwości konserwacji powłoki, a jedynie wykonanie nowej z dobarem koloru zbliżonego do oryginału.

Kolor stolarki okiennej bielone drewno, kolor stolarki drzwiowej szary RAL 7032